

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/07/2024

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
研究中心(一)36 3F 5 號/休息室(309)	<1	6
研究中心 (二)37 2F R3-203 對面	<1	6
研究中心 (二)37 3F R3-303 斜對面	<1	6
工五館 C 棟 1F 前瞻 01/1F 茶水間	<1	6
工五館 C 棟 2F 前瞻 02/2F 茶水間	<1	6
教研大樓 4F 教務長室茶水間	<1	6
教研大樓 4F 茶水間	<1	6
教研大樓 5F 茶水間	<1	6
科一館 14 前棟 3 樓女廁旁	<1	6
科一館 14 前棟 3 樓男廁旁	<1	6
科一館 14 後棟 3 樓 s-354 前	<1	6
行政大樓 1 2F 秘書室	<1	6
行政大樓 1 3F 走廊(廁所旁)	<1	6
總圖書館 2 4F 南 4	<1	6
總圖書館 2 6F 南 6	<1	6
總圖書館 2 7F 南 7	<1	6
中正圖書館 4 2F K 書中心茶水間(左)	<1	6
中正圖書館 4 2F K 書中心茶水間(右)	<1	6
中正圖書館 4 2F 2 樓視聽室內	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/07/2024

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
人文社會科學大樓 13 4F 文 16	<1	6
人文社會科學大樓 13 5F 文 17	<1	6
文學一館 11 1F 文 1	<1	6
文學一館 11 1F 文 4	<1	6
文學一館 11 3F 電梯左手邊	<1	6
文學二館 12 3F 文 10(C2-333)	<1	6
文學二館 12 3F 文 9(C2-344 旁)	<1	6
文學二館 12 4F 文 11(C2-433 旁)	<1	6
文學二館 12 4F 文 12(C2-445 旁)	<1	6
司機休息室 車庫(男九舍旁)	<1	6
外勤班休息室車庫旁	<1	6
曦望居 1F 101/AB-1F 交誼廳、 廚房	<1	6
曦望居 1F 102/AB-1F 交誼廳、 廚房	<1	6
曦望居 1F 103/B 棟 1 樓 G 區	<1	6
曦望居 1F 104/A-1F 交誼廳	<1	6
曦望居 1F 105/1 樓傳達室後方	<1	6
曦望居 2F 201/AB-2F 交誼廳	<1	6
曦望居 2F 202/A 棟 2 樓 C 區	<1	6
曦望居 2F 203/B 棟 2 樓 G 區	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/07/2024

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
曦望居 2F 204/2 樓多功能活動室	<1	6
國鼎館 4 5F 501	<1	6
國鼎館 4 6F 601	<1	6
國鼎館 4 7F 701	<1	6
志希館 6 4F 志 4	<1	6
志希館 6 5F 志 5	<1	6
志希館 6 6F 志 601/6F	<1	6
志希館 6 7F 志 7/710 研究室旁	<1	6
志希館 6 8F 志 8/809 室旁	<1	6
志希館 6 9F 志 9/907 室旁	<1	6
管理二館 33 4F I1-404 教室內	<1	6
管理二館 33 5F 管 5/女廁旁	<1	6
管理二館 33 6F 614 辦公室內	<1	6
綜教館 35 1F 綜教館 123	<1	6
綜教館 35 1F 語言中心內	<1	6
綜教館 35 2F 綜教館 215	<1	6
綜教館 35 4F 微光電實驗室外	<1	6
鴻經館 17 5F 辦公室內	<1	6
鴻經館 17 6F 理 12(茶水間)	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/07/2024

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
鴻經館 17 7F 理 13(茶水間)	<1	6
鴻經新館 17 3F 理 16	<1	6
鴻經新館 17 4F 理 17	<1	6
科二館 15 6F 大氣 6	<1	6
科二館 15 7F 大氣 7	<1	6
科二館 15 7F 大氣(教授休息室)	<1	6
科三館 16 4F 理 7/走廊	<1	6
科四館 18 6F 理 23	<1	6
科四館 18 7F 理 24	<1	6
科四館 18 9F 教授休息室	<1	6
科四館 18 9F 茶水間	<1	6
科四館 18 10F 理 26 (茶水間)	<1	6
科四館 18 10F 理 27 (茶水間)	<1	6
科五館 19 5F 理 34(515 對面)	<1	6
科五館 19 5F 理 35/5F501 室	<1	6
科五館 19 6F 理 36(611-1)	<1	6
運動中心 2 樓茶水間(左)	<1	6
客家學院大樓 34 1F 1F 茶水間	<1	6
客家學院大樓 34 2F 2F 茶水間	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/07/2024

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
客家學院大樓 34 3F 3F 茶水間	<1	6
國鼎光電大樓 21 B1F 004 前	<1	6
國鼎光電大樓 21 1F 茶水間	<1	6
國鼎光電大樓 21 2F 209 前	<1	6
依仁堂 8 1F 體 1	<1	6
羽球館體 8	<1	6
依仁堂 8 1F 體 3	<1	6
依仁堂 8 1F 體 4	<1	6
依仁堂 8 3F 體 7	<1	6
依仁堂 8 2F 體 6	<1	6
產學營運中心 7 1F 辦公室	<1	6
產學營運中心 7 2F 茶水間	<1	6
單一舍 76 1F 單一舍(公共走道)	<1	6
單二舍 77 1F 單二舍(雙號)	<1	6
大講堂 9 3F 大講堂校史館	<1	6
游藝館 44 3F 游藝館 301	<1	6
教學館 1F	<1	6
教學館 2F	<1	6



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 國立中央大學
委託編號： YZ1130C3463
報告編號： C1133463-1~94

備註：

1. 本樣品報告共95頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日09時31分
採樣地點：研究中心(二)37 2F R3-203 對面	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-2
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807E				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學

委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號

受檢單位：國立中央大學

行業別：學校

採樣地點：研究中心(二)37 3F R3-303 斜對面

採樣單位：元智大學環科中心

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：113年08月07日09時35分

收樣時間：113年08月07日

報告日期：113年08月12日

報告編號：C1133463-3

樣品報告編號		C1130807F				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日09時42分
採樣地點：工五館 C 棟 1F 前瞻 01/1F 茶水間	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-4
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807G				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日09時45分
採樣地點：	工五館 C棟 2F 前瞻 02/2F 茶水間	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-5
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807H				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日11時32分
採樣地點：教研大樓 4F 教務長室茶水間	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-6
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807I				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日11時35分
採樣地點：教研大樓 4F 茶水間	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-7
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807J				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日11時38分
採樣地點：教研大樓 5F 茶水間	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-8
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807K				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日 09時54分
採樣地點：	科一館 14 前棟 3 樓女廁旁	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-9
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807L				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日09時57分
採樣地點：科一館 14 前棟 3 樓男廁旁	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-10
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807M				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中江路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：行政大樓 1 2F 秘書室
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日10時08分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-12

樣品報告編號		C11308070				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日10時17分
採樣地點：	總圖書館 24F 南 4	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-14
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807Q				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日11時19分
採樣地點：中正圖書館 4 2FK 書中心茶水間(左)	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-17
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807T				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日11時25分
採樣地點：中正圖書館 4 2F 2 樓視聽室內	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-19
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807V				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：人文社會科學大樓 13 4F 文 16
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日10時29分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-20

樣品報告編號		C1130807W				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中江路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日10時32分
採樣地點：人文社會科學大樓 13 5F 文 17	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-21
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807X				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：文學一館 11 1F 文 1
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日10時38分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-22

樣品報告編號		C1130807Y				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：文學一館 11 1F 文 4
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日10時40分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-23

樣品報告編號		C1130807Z				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日10時43分
採樣地點：文學一館 113F 電梯左手邊	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-24
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807AA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日10時52分
採樣地點：文學二館 12 3F 文 10(C2-333)	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-25
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807AB				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日10時56分
採樣地點：文學二館 12 3F 文 9(C2-344 旁)	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-26
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：文學二館 12 4F 文 11(C2-433 旁)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---
 委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日 10時59分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-27

樣品報告編號		C1130807AD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：文學二館 12 4F 文 12(C2-445 旁)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日11時02分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-28

樣品報告編號		C1130807AE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日 11時09分
採樣地點：司機休息室車庫(男九舍旁)	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-29
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807AF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日11時12分
採樣地點：	外勤班休息室車庫旁	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-30
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日13時18分
採樣地點：曦望居 1F 101/AB-1F 交誼廳、廚房	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-31
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807AH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日13時22分
採樣地點：	曦望居 1F 102/AB-1F 交誼廳、廚房	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-32
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807AI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日 13時30分
採樣地點：	曦望居 1F 104/A-1F 交誼廳	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-34
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807AK				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：曦望居 1F 105/1 樓傳達室後方
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日13時34分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-35

樣品報告編號		C1130807AL				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：曦望居 2F 201/AB-2F 交誼廳
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日13時39分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-36

樣品報告編號		C1130807AM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中江路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：曦望居 2F 202/A 棟 2 樓 C 區
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日13時42分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-37

樣品報告編號		C1130807AN				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日13時46分
採樣地點：曦望居 2F 203/B 棟 2 樓 G 區	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-38
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807AO				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日 13時50分
採樣地點：	曦望居 2F 204/2 樓多功能活動室	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-39
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807AP				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日 13時57分
採樣地點：國鼎館 4 5F 501	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-40
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807AQ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日13時59分
採樣地點：國鼎館 4 6F 601	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-41
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807AR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日14時04分
採樣地點：國鼎館 4 7F 701	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-42
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807AS				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日14時10分
採樣地點：志希館 64F 志 4	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-43
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807AT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日14時14分
採樣地點：	志希館 65F 志 5	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-44
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807AU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：志希館 66F 志 601/6F
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日14時18分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-45

樣品報告編號		C1130807AV				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日14時22分
採樣地點：志希館 67F 志 7/710 研究室旁	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-46
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807AW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日14時26分
採樣地點：	志希館 6 8F 志 8/809 室旁	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-47
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807AX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日14時30分
採樣地點：志希館 6 9F 志 9/907 室旁	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-48
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807AY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中上路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館 33 4F II-404 教室內
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日14時39分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-49

樣品報告編號		C1130807AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館 33 5F 管 5/女廁旁
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：--

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日 14時42分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-50

樣品報告編號		C1130807BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日14時46分
採樣地點：管理二館 33 6F 614 辦公室內	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-51
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807BB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日 13時40分
採樣地點：	綜教館 35 1F 綜教館 123	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-52
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807BC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日13時46分
採樣地點：	綜教館 35 1F 語言中心內	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-53
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807BD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：綜教館 35 2F 綜教館 215
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日13時53分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-54

樣品報告編號		C1130807BE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日 13時59分
採樣地點：	綜教館 35 4F 微光電實驗室外	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-55
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807BF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日13時32分
採樣地點：鴻經館175F辦公室內	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-56
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807BG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日 13時25分
採樣地點：鴻經館 17 6F 理 12(茶水間)	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-57
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807BH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日13時20分
採樣地點：鴻經館 17 7F 理 13(茶水間)	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-58
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807BI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日 13時08分
採樣地點：	鴻經新館 17 3F 理 16	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-59
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807BJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日13時13分
採樣地點：鴻經新館 17 4F 理 17	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-60
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807BK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日 14時23分
採樣地點：科二館 15 6F 大氣 6	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-61
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807BL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科二館 15 7F 大氣 7
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日14時11分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-62

樣品報告編號		C1130807BM				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
 電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日14時17分
採樣地點：	科二館 15 7F 大氣(教授休息室)	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-63
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807BN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日 14時30分
採樣地點：	科三館 16 4F 理 7/走廊	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-64
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807BO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：科四館 18 6F 理 23 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.57A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1130C3463 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：113年08月07日15時04分 收樣時間：113年08月07日 報告日期：113年08月12日 報告編號：C1133463-65
---	--

樣品報告編號		C1130807BP				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日 15時00分
採樣地點：科四館 18 7F 理 24	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-66
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807BQ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日 14時56分
採樣地點：科四館 18 9F 教授休息室	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-67
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日14時51分
採樣地點：科四館 18 9F 茶水間	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-68
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807BS				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科四館 18 10F 理 26 (茶水間)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日14時46分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-69

樣品報告編號		C1130807BT				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日14時42分
採樣地點：	科四館 18 10F 理 27 (茶水間)	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-70
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807BU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日 15時21分
採樣地點：	科五館 19 5F 理 34(515 對面)	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-71
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807BV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日15時17分
採樣地點：科五館 19 5F 理 35/5F501 室	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-72
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807BW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日 15時12分
採樣地點：科五館 19 6F 理 36(611-1)	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-73
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807BX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：運動中心 2 樓茶水間(左)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日 10時37分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-74

樣品報告編號		C1130807BY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日11時11分
採樣地點：客家學院大樓 34 1F 1F 茶水間	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-75
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807BZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日11時06分
採樣地點：	客家學院大樓 34 2F 2F 茶水間	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-76
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807CA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：客家學院大樓 34 3F 3F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日11時00分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-77

樣品報告編號		C1130807CB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C3463
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年08月07日 10時45分
採樣地點：	國鼎光電大樓 21 B1F 004 前	收樣時間：	113年08月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年08月12日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1133463-78
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130807CC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中江路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國鼎光電大樓 21 1F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日10時53分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-79

樣品報告編號		C1130807CD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日10時49分
採樣地點：國鼎光電大樓 21 2F 209 前	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-80
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807CE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日11時45分
採樣地點：依仁堂 8 1F 體 1	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-81
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807CF				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日15時28分
採樣地點：羽球館體 8	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-82
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807CG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日11時38分
採樣地點：依仁堂 8 1F 體 3	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-83
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807CH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：依仁堂 8 1F 體 4
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日 11時20分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-84

樣品報告編號		C1130807CI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日11時55分
採樣地點：依仁堂 8 3F 體 7	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-85
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807CJ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：依仁堂 8 2F 體 6
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日11時25分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-86

樣品報告編號		C1130807CK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日10時19分
採樣地點：產學營運中心 7 1F 辦公室	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-87
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807CL				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：產學營運中心 72F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日10時23分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-88

樣品報告編號		C1130807CM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日10時03分
採樣地點：單一舍 76 1F 單一舍(公共走廊)	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-89
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807CN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：單二舍 77 1F 單二舍(雙號)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日10時10分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-90

樣品報告編號		C1130807CO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：大講堂 93F 大講堂校史館
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日15時36分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-91

樣品報告編號		C1130807CP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：游藝館 44 3F 游藝館 301
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日 09時36分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-92

樣品報告編號		C1130807CQ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：教學館 1F
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C3463
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年08月07日09時46分
 收樣時間：113年08月07日
 報告日期：113年08月12日
 報告編號：C1133463-93

樣品報告編號		C1130807CR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C3463
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年08月07日09時49分
採樣地點：教學館 2F	收樣時間：113年08月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年08月12日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1133463-94
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130807CS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年08月07日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								